出國報告(出國類別:實習)

ATR-72 機型年度模擬機複訓

服務機關:交通部民用航空局 姓名職稱:賴治民 約聘人員

派赴國家:泰國

出國期間:民國 99 年 7 月 13 日至 17 日

報告日期:民國 99年9月23日

目錄

	真 次
一、目	的2
二、過	程2
三、心	得3
四、建	議4

一、目的:

按「交通部民用航空局航空安全檢查員調派作業要點」第四條第二項第一款規定:「檢查員原取得機種之檢定資格之保有,以每年接受複訓及格後,始可保有原取得機種之檢定資格」。本人雖已持有 ATR-72 機種檢定證,而依前述要點之規定,應於證照期限屆滿前完成年度複訓,以維持檢定資格有效性,方可符合執行航務檢查作業之需求。

爲確保及增進大眾民航運輸之飛行安全, 航務檢查員對國籍航空公司之航 務運作機種須有所瞭解,才能有效協助乘座民眾,來監督航空公司是否於合法及 安全前提下營運,達到雙贏局面:民眾安全抵達目的地,航空公司獲取營收。

而定期接受模擬機訓練,既能符合前述要求,熟悉現有機種之各項重要訓練科目,且能節省訓練時間及成本,並有效維持駕駛員之專業素養與技能。

二、過程:

航空公司主要參與人員

姓名	航空公司	職稱
李築宇	中華航空公司	CI-835 班次 A-340 正駕駛
黄建彰	中華航空公司	CI-835 班次 A-340 副駕駛
夏祿時	中華航空公司	CI-836 班次 A-330 正駕駛
吳裕國	中華航空公司	CI-836 班次 A-330 副駕駛
孫維謙	復興航空公司	ATR-72 檢定機師
戴南基	復興航空公司	ATR-72 教師機師

工作摘要

日期	地點	說明
7月13日	桃園-曼谷	華航 CI-835 國際線駕駛艙航路檢查
7月14日~16日	曼谷	ATR-72 模擬機訓練
7月17日	曼谷-桃園	華航 CI-836 國際線駕駛艙航路檢查

本次年度複訓,係委請復興航空公司代爲實施,其中所租用之 ATR-72 型模擬機,位於泰國曼谷航空園區內,隸屬法國 ATR 原廠之模擬機訓練中心「ASIAN ATR TRAINING CENTRE」,該中心具有兩座屬於 LEVEL(等級) D之 ATR 模擬機,並獲得法國民航主管機關 DGAC 認證,可實施 42-300, 42-500,72-200 及 72-210A (72-500)等系列 ATR 機型之模擬機訓練,同時因應首都曼谷新機場落成,該中心兩座模擬機已於西元 2009 年 12 月 27 日完成新地點之安裝及搬遷作業。

年度複訓之地面學科完成後,由復興航空公司教師駕駛員及委任檢定駕駛員實施模擬機訓練,並於99年7月14日至16日完成,其訓練及考驗內容包括: ATR-72機型系統說明、正常及不正常程序、系統口試、地面開車與滑行、正常起飛、爬升、小轉彎、平飛外型失速、降落外型失速、不正常姿態改正、電氣失效、操縱系故障、空中待命航線、空中防撞預警系統之操作練習,並於起飛離地後單發動機火警,實施迷失進場程序及發動機火警之空中處置程序與操作、低能見度儀器進場、環繞進場及重飛、風切及最大側風濕滑跑道之起飛與降落。

桃園-曼谷之往返方式,則分別於 99 年 7 月 13 日及 99 年 7 月 17 日實施中華航空公司航班 CI-835 及 CI-836 之國際線航路查核。

三、心 得:

自從 2009 年兩岸直飛航線開放以後,國內航空業開始蓬勃發展,而模擬機則爲最佳之飛航訓練方式,能讓學員針對應加強訓練之空中課目,於不受天候、地障、油量、噪音之限制等條件下,進行重複練習,確保訓練品質,以致實際飛行操作時,如遭遇緊急突發情況,能即刻應變及處置,這種訓練裝置可比真實飛機提供更深入的訓練,包括技術及知識上的汲取、駕駛艙中各項操作及異常、緊急情況下之處置等,最重要的是節省訓練成本,更能於安全環境下實施訓練。

回顧歷年來全球所發生之飛航安全意外事故,經檢討及統計其發生之原 因,發現百分之八十五以上肇因於人爲疏失,發生率高於機械、天候等其他因素, 唯有要求駕駛員定期訓練及不定期考驗,才能有效降低由飛航駕駛員所造成人爲 因素之意外事故。

實施中華航空公司 CI-835 及 CI-836 航班之駕駛艙航路檢查,綜合審視結果顯示,駕駛員工作認真且態度謙和,飛航中均依檢查表執行各階段之檢查及任務提示,協調合作良好,飛行計畫及飛機操作正常,兩次航班之駕駛員之工作熱忱,值得個人學習。

本次年度複訓將訓練科目均能精益求精複習,對往後執行航空公司航務檢查及要求其飛航組員更加細膩,力求航空公司飛航安全更能獲得最佳的保證。

四、建 議:

各航空公司之公司文化不相同,因此在訓練方式上亦產生差異,但訓練之 目標是一致的,爲提升訓練效果以達飛行安全,故建議各航空公司主管訓練相關 人員能相互觀摩,吸取彼此之優點,增進訓練效果。